

# X-Station 2

## Firmware Revision Notes

Version 1.0.3

# 펌웨어 버전 1.0.3 (빌드 번호 1.0.3\_210705)

릴리즈: 2021-07-08

## 1. 버그 수정

- 1.1. HID Prox 카드를 지원하지 않는 장치(XS2-QDPB, XS2-DPB)에 대해 해당 카드 설정이 가능한 문제 (발생 버전: v1.0.1)
- 1.2. QR/바코드 센서가 동작하지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.2)
- 1.3. 블랙리스트로 설정한 QR/바코드 인증 시 사용자 ID 가 등록된 것과 다르게 출력되는 문제 (발생 버전: v1.0.2)
- 1.4. 장치를 재부팅할 때 기존의 QR/바코드 인증 옵션 설정이 유지되지 않는 문제 (발생 버전: v1.0.2)

# 펌웨어 버전 1.0.2 (빌드 번호 1.0.2\_210614)

릴리즈: 2021-06-18

## 1. 버그 수정

- 1.1. 간헐적으로 Micom 펌웨어 업그레이드에 실패하는 문제 (발생 버전: v1.0.1)

# 펌웨어 버전 1.0.1 (빌드 번호 1.0.1\_210329)

릴리즈: 2021-04-09

## 1. 버그 수정

# 펌웨어 버전 1.0.0 (빌드 번호 1.0.0\_210311)

릴리즈: 2021-03-15

## 1. 생성

**suprema**  
SECURITY & BIOMETRICS

㈜슈프리마  
463-863 경기도 성남시 분당구 정자동 6 파크뷰타워 16층  
Tel. +82-31-783-4502 Fax. +82-31-783-4503  
sales@supremainc.com www.supremainc.com